



VERIN EN POSITION:
RENTREE



VERIN EN POSITION:
SORTIE



L.P. Alfred Costes 93000

ENCAISSEUSE
PARTIE ROTATIVE
ECORCHE



DT4