

Nom :	Nombre :	Description
Centre d'usinage : cu 3axes hass minimill	3	
Centre d'usinage : cu 3 axes hass vf1	1	
Centre d'usinage : cu 3 axes mikron	1	
Centre d'usinage : cu 4 axes hass ec300 (utilisé seulement en projet)	1	
tours 2 axes rosilio tbi280	2	
tour 2 axes nef400	1	

tours 3 axes CTX	2	
<b>Rarement utilisées</b>		
fraiseuses Num 3 axes realmecca C2	2	
tour 2 axes realmecca T2	1	
tour 2 axes realmecca sp2	1	
<b>Et aussi</b>		
perceuses sensibles	2	
tour traditionnel	1	
fraiseuse traditionnelle	1	